



Passando o viaduto, muitos buracos e inúmeros remendos revelam as péssimas condições do trecho, que também é um dos mais movimentados da rodovia na região.



A ponte apresenta um degrau leve, um buraco grande e desnível na pista, o que exige que motoristas desacelerem o veículo para atravessar a estrutura.



O trecho entre os Km 25 e 30 apresenta os piores desniveis nas cabeceiras em ambos os lados das duas pontes, além de ter muitos buracos.



A caminho de Blumenau, um grande buraco logo quando a terceira faixa termina prejudica o tráfego.

Jorge Lacerda a partir do Sesi

Km 40

Rod. Jorge Lacerda

Sesi

Ponte de Gaspar

Ponte de Ilhota

Km 0

BR-101



São pelo menos 32 buracos e incontáveis remendos neste trecho da rodovia, logo depois da saída do Centro de Gaspar.

O alerta para o trecho entre os Km 20 e 15 é em relação aos desniveis do asfalto e a alguns buracos.



Em Ilhota, buracos passariam por um conserto feito pelo Deinfra.