

## Confira a situação de alguns bares e casas noturnas que estão em reformas em Santa Maria\*


GERMANO RORATO, ESPECIAL



GERMANO RORATO, ESPECIAL



FOTOS RONALD MENDES



Boate	Inauguração	Capacidade	Fiscalização	Reforma	Segurança contra incêndio	Data de reabertura
<b>Muzeo</b>	Em 2011	300 pessoas, mas, com reformas, deve chegar a 400	Foi notificado pela prefeitura do decreto de luto	Tinha isolamento acústico com espuma com retardante de chamas, que foi retirada para não causar medo no público, de acordo com os donos. Acesso à saída de emergência foi ampliado. Sinalização renovada. Outra porta (usada como entrada) será alargada	Tem duas portas de saída sinalizadas e com barra anti-pânico (uma delas com corrimão e rampa), iluminação de emergência, extintores em dia	Em março
<b>Bar do Pingo</b>	Em 2001	Entre 120 e 140 pessoas	Recebeu a visita dos bombeiros em dezembro, pediram adequações. Voltaram em fevereiro e pediram mais alterações, como mudança no tipo de extintores, laudos estrutural, elétrico e croqui do bar. Já tinha alvarás em dia, mas, em função da reforma, foram encaminhados todos novos	Fez uma reforma no ano passado, neste ano renovou a pintura, mas, após a tragédia, abriu uma terceira porta de saída e colocou barras antipânico nas portas	Além das duas portas da frente, tem porta nos fundos, atrás do balcão. Tem iluminação e sinalização de emergência e extintores	Depende da tramitação dos documentos. Há a possibilidade de reabrir em 1º de março
<b>Bombai</b>	Em 2010. Acabou fechando e foi reaberta há cerca de um ano. No dia 29 de dezembro fechou para um período de férias e reabriu no dia 27 de janeiro, dia da tragédia	533 pessoas no interior do prédio. Quando a área externa está aberta, a capacidade aumenta para 1,2 mil pessoas	A boate recebeu notificação da prefeitura e do Ministério Público (MP) sobre o decreto de luto. Os bombeiros fizeram vistoria no dia 4 de fevereiro e deram 30 dias para se adequar. A documentação foi entregue à prefeitura, bombeiros e MP. O proprietário da casa ainda aguarda uma nova vistoria no local	Bombeiros pediram a construção de uma rampa de acesso para pessoas com deficiência e uma placa indicando a saída em uma das portas. Exigências já foram cumpridas	A boate tem quatro portas de saída para o público, além de portas na copa, camarim e caixas específicas para funcionários. Tinha extintores em número suficiente e em dia. As janelas não são obstruídas e não possui isolamento acústico	Em 2 de março
<b>Barcelona</b>	Em 2009. Estava fechada para férias coletivas desde a primeira semana de janeiro	450 pessoas	Receberam notificação da prefeitura referente ao luto oficial	Melhorias visuais para renovação do ambiente	O material usado em acústica é frio, não inflamável. Ao lado de onde ocorre a música ao vivo, há uma saída de emergência. A boate diz que cumpre a legislação, que determinaria apenas uma porta para locais com até 500 pessoas. Os extintores e os alvarás estão em dia	Em abril
<b>Reduto</b>	De 2006 a 2008, funcionava como um local para assistir a jogos do Grêmio. Depois, ela foi transformada em boate	A casa trabalha com, no máximo, 900 pessoas. Mas a capacidade deve diminuir para 700	Recebeu a notificação da prefeitura referente ao luto oficial. Após a notificação, encaminhamos o alvará dos bombeiros, sanitário, de localização da casa à prefeitura. Agora, esperamos essa nova vistoria	Passou por um reforma estética, como pintura nova	Conta com cinco portas, os extintores estão todos em dia e as placas indicando as saídas de emergência estão de acordo com as exigência dos bombeiros	A previsão é 15 de março
<b>Macondo Lugar</b>	17 de março de 2005, mas está no atual endereço desde 30 de dezembro de 2006	Cerca de 300 pessoas	Da prefeitura, para avisar do decreto de luto no final de janeiro e, depois, da apresentação dos documentos pedidos. Dos bombeiros, antes da emissão do último alvará, em agosto de 2012 (válido até agosto de 2013), e na última sexta-feira à tarde	A sinalização será toda substituída por indicadores maiores e mais visíveis. Também está fazendo novo projeto gráfico. Apesar de estar com alvará em dia, como está passando por reformas, está renovando também o Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI) e deve ter nova vistoria dos bombeiros após a conclusão das reformas	Já tinha três portas de saída, com barra anti-pânico, sinalização e iluminação de emergência e extintores em número adequado	No começo de março, quando a reforma for concluída
<b>Ballare</b>	Em março de 2006	Comporta 797 pessoas	Na quarta-feira antes da tragédia, os bombeiros fizeram uma fiscalização na boate. O novo alvará ficaria pronto na sexta-feira seguinte, mas o proprietário não foi buscá-lo. No dia seguinte, ocorreu o incêndio na Kiss. Com isso, os bombeiros fizeram uma nova vistoria na boate e pediram novas alterações	Desde sua inauguração, a casa contava com a porta principal e uma saída de emergência na lateral. Agora, está sendo implantada mais uma saída. Além disso, os bombeiros orientaram a colocar barras anti-pânico nas saídas. O material já foi adquirido e será instalado durante a reforma. Foi feita revisão no teto e no madeirame do telhado	Tem PPCI assinado por engenheiro cadastrado ao CREA. Foram colocados mais oito extintores na boate, sendo quatro deles no palco. Além disso, cinco funcionários fizeram um curso de combate a incêndio e primeiros socorros. Outros cinco também farão o curso. A sinalização de emergência está dentro das normas. Não usa espuma no isolamento acústico. Usa gesso e lâ de rocha	Ainda não há previsão. Com fim das obras, amanhã, os bombeiros farão nova vistoria. Pretende falar com empresários para que as casas abram mais o menos ao mesmo tempo
<b>Clube do Coroa</b>	A casa, que antes tinha o nome de Lanterna Verde, funciona há 27 anos. Ela foi inaugurada em 1986	Conforme o PPCI dos bombeiros, a casa noturna tem capacidade para 1.197 pessoas	Depois da tragédia na Kiss, os bombeiros fizeram uma vistoria no local e pediram algumas adequações. Na manhã de sexta-feira (22 de fevereiro) fizeram nova vistoria	Bombeiros solicitaram correção em um corrimão. Também sugeriram que fosse colocado um extintor no depósito. Todas elas já foram feitas	Tem documentação, incluindo o PPCI, em dia, assim como extintores. A sinalização de emergência é a adequada dentro das normas. Há 27 anos, foi instalada uma porta que tem vazão de 400 pessoas por minuto	Dependemos do término do luto oficial instituído pela prefeitura
<b>Casarão Casa de Eventos</b>	2006	O laudo ainda está sendo feito pelo engenheiro responsável pelo PPCI da boate. No entanto, a capacidade é de cerca de mil pessoas	Receberam notificação da prefeitura e apresentaram a documentação à prefeitura. Diante disso, ele foi orientado a esperar os 30 dias de luto instituídos pelo decreto municipal e, depois, poderia reabrir o local	Foram feitas reformas mas nenhuma delas por questões de segurança. As reformas foram feitas nas duas copas do estabelecimento e no banheiro feminino que teve sua capacidade ampliada	De acordo com o proprietário, no local, existe uma porta na frente com 2,5 metros e uma segunda saída nos fundos da boate, ambas com barras anti-pânico. Os extintores estão em dia, a sinalização de emergência, como as placas indicando as saídas, também estariam dentro das normas exigidas pelos bombeiros	A casa abrirá no dia 2 de março
<b>Boteco do Rosário</b>	Em janeiro de 2011	O laudo técnico realizado na semana passada determinou o número máximo de 165 pessoas	Sim. Recebeu a notificação da prefeitura sobre o luto oficial. Antes, o local também vinha sendo fiscalizado normalmente. Foram feitas novas exigências pelos bombeiros que se referem a laudos de engenharia, que já nos foram entregues nesta semana	A única mudança feita no local foi a retirada de retângulos de espuma que haviam no teto. O material foi colocado em pequena quantidade para qualificar a acústica do espaço, não para isolamento e os retângulos não tinham ligação entre eles	Tem uma saída de grande porte diretamente para a rua, a principal, e uma saída pela cozinha, em caso de emergência, também direto para a rua. Dois exaustores no salão principal, um nos banheiros e mais o da cozinha. Extintores e sinalizações de saída em dia	Aguarda trâmites burocráticos. Expectativa é nesta semana

\*As informações são referentes aos estabelecimentos que funcionam atualmente nos endereços e foram repassadas pelos donos atuais. Procurado pelo Diário, o gerente do Absinto Hall disse que somente o advogado que representa Mauro Hoffmann, o dono da casa noturna, poderia passar informações. O advogado não sabia responder as perguntas pelo telefone, pediu o envio de um email, mas não retornou. O dono do The Holy Pub não atendeu as ligações para o seu celular