

FOCO DO PROJETO

- Gambá
- Bugio-ruivo
- Morcego
- Aracuaã
- Jacu-Açu
- Frango d'água
- Bem-te-vi
- João-de-barro
- Pardal
- Sabiá-branca
- Sabiá-laranjeira
- Chopim
- Andorinha-grande
- Biguá
- Rolinha-vermelha
- Suvacu
- Tucano-do-bico-verde
- Mocho-diabo
- Murucututu
- Coruja-orelhuda
- Coruja-do-mato

BAIRROS COM MAIOR OCORRÊNCIA

Dos 33 bairros do município, 12 apresentaram pelo menos um registro de acidente com animais silvestres na rede elétrica

Itoupava Central

36%

Itoupavazinha

23%

Passo Manso

7,5%

Testo Salto, Salto do Norte e Velha Central

6% cada

PRINCIPAIS SOLUÇÕES

- Troca da rede elétrica antiga por uma rede protegida
- Encapar rede
- Ponte pênsil de corda colocada em árvores, para que animais andem de um lado para outro

Fonte: Pesquisa Fauna Viva

Bugio-ruivo é a principal vítima do contato com a rede elétrica

